BBP16 ® クイックインストールガイド





コントロールパネル

	LED	ステータス	表示	+-	機能
	() POWER	オフ	プリンタの電源はオフ です		1. メニューを入力 2. メニューを終了、あるいは
		オン	プリンタの電源はオン です		設定をキャンセルし前の メニューに戻ります
	© ON-LINE	オン	プリンタ準備完了	♥ PAUSE	印刷処理を一時停止/再開し
		点滅中	ー時停止 データをプリンタにダ		ょ 9 ラベルをひとつ進めます
			ウンロード中		メニューリストをスクロール
Ø PAUSE DOWN ⊙	⊗ERROR	オフ	プリンタ準備完了	OF S	アップします
TI FEED SELECT		オン	「キャリッジが開いて います」あるいは「カッ	DOWN 👁	メニューリストをスクロール ダウンします
			ターエラー」	SELECT	カーソルが置かれているオプ
		点滅中	「紙詰まり」あるいは		ションを確定/選択します
メディアセンサー較正					
ラベルメディアを正しく検	出させる為に	メディア	センサーの感度を較正し	ます。メディア	'センサーは、ラベルメディアを
変更した場合に、常に行っ	てください。	以下のス	テップにしたがってメデ	ィアセンサーを	較正してください。
手順1:			手順2:		
1. リボンおよびラベルメディアが、上記のように正しく取り付け 1. リボンおよびラベルメディアが、上記のように正し					
られていることを確認します。 く取り付けられていることを確認します。					
2. (■MENU)ボタンを押してメインメニューに入ります。 2. 付属の CD をドライブに挿入し、診断ツール					
3. └UP@」および└DOWN©」ボタンを押して「設定」を選択し、 (DiagTool.exe)を起動します。					
「 <u>SELECT</u> 」ボタンを押します。					

- 4. 「センサー」を選択し、「SELECT」ボタンを押します。
- 「Calibration」を選択し、「SELECT」ボタンを押します。 5.
- 6. 「ギャップモード」を選択し、「SELECT」ボタンを押します。
- 7. 「Automatic」を選択し、「SELECT」ボタンを押してメディアセ 5. 「Media Type」で「Gap」を選択し、「Calibrate」 ンサーを較正します。 ボタンをクリックしてメディアセンサーを較正し ます。
- 8. 較正後は各オプションの「**終了**」を選択するか、 MENU ボタ 6. 較正後は画面右上の×ボタンをクリックして診断 ンを押してメインメニューを抜けます。

お買い上げいただきました弊社製品について 方法に関するお問い合わせは、お買い上げの 無社への左続い合わせ、ご相談は下記にご通

日本ブレイディ株式会社

- 製品放理・検理に関するお メンテナンス 042
- その他のお問い合わせは カスタマサービス 042 Extra 10 a-12

610 重新のプリンタの情報モインターあったの話 インターネット/日本

http://w

おことわり

- 本書の内容に関しては、将朱予告なしに変更することがあります。

- 場合がありますのでご了承ください。

- を画面右上の「Interface」で選択します。
- 4. 画面左の「Calibrate Sensor」ボタンをクリックし ます。
- ツールを閉じます。

お問い合わせ先

の消耗品のご言文やアフターサービス、製品の操作
の販売店、もしくは豊富りの代理店にご連絡ください。
INFORMALS
*
調い合わせは・・・
2-655-2534 1.12-12912, M. KUMENC
655-2535
4.12~1214(正,书,初如作主称C)
リプリンタ情報
弊社ホームページから人手することができます。
はプレイディ キームページ
ww.brady.co.jp

2 本製品(ハードウェア、ソフトウェア)および取扱説明書(本書)を運用した結果の影響 については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

3 本書の一部または全部を無所で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。 4 機械の改良・変更等により本書のイラスト、記載事項がお客様の機械と一部異なる

©2012 Brady Worldwide. Inc.

無断複写・複製・転載を禁ず